


 ANDRE PONTES	Passo a Passo			08/09/2020
Tema:	Como Inserir uma Característica em uma Característica de Inspeção Mestre			
Elaborador:	André Pontes	Nº:16	Revisão: 01	Página 1 de 2

Como Inserir uma Característica em uma Característica de Inspeção Mestre

Previamente criar um característica na T-Code CT04

1- O primeiro é acessar a QS21



Create Master Inspection Characteristic: Initial Screen

Master inspection characteristic

Plant: 1000

Master insp.charac.:

Valid From: 09.09.2020


Class characteristic:

Template:

Plant	
Insp. Characteristic	
Key date	
Version	

Informar aqui

2- Em Master insp. Charac. Informar um título para sua análise, EX: PH



Plant: 1000


Master insp.charac.: PH

Valid From: 09.09.2020

Class characteristic:

 ANDRE PONTES	Passo a Passo			08/09/2020
Tema:	Como Inserir uma Característica em uma Característica de Inspeção Mestre			
Elaborador:	André Pontes	Nº:16	Revisão: 01	Página 2 de 2

3- Informar aqui sua característica criada em CT04 no campo Class characteristic



Create Master Inspection Characteristic: Initial Screen

Master inspection characteristic


Plant: 1000

Master insp.charac.: PH

Valid From: 09.09.2020

Class characteristic: phdomaterial

4- Pressionar ENTER, alterar o status para Liberado, released



Create Master Inspection Characteristic: General Data

Control indicators  Time axis

Mstr insp.char.: PH Plant: 1000

Class char.: PHDOMATERIAL  Valor do pH

Quantitative char. (lower/upper tolerance), Summarized recording, Optional char., Fixed scope

Control Data

Preset indicators ☐ ☒ Quantitative charac. ☐ Qualitative charac.

General Information

Status: Released Reference characteristic:

Language Key: EN

Short text: Valor do pH 

Search field: Valor do pH

Int. char. descrip.:

☐ Other Languages ☐ Classification

☐ Sample-Drawing Text ☐ Inspection Methods

☒ Quant. data ☐ Catalogs

5- Customizar demais detalhes desejados e SALVAR