ANDRE PONTES	F	Passo a	Passo		08/09/2020
Tema:	Como criar uma Característica Mestre de inspeção Quantitativa Simples				
Elaborador:	André Pontes	Nº:17	Revisão: 01	Página	1 de 4
<b>Como cria</b> 1- O prim	r <b>uma Caracterís</b> eiro é acessar é cria	t <b>ica Mestre d</b> ar uma Caracter	<b>e inspeção Qu</b> ística de inspeçã	a <mark>ntitativa</mark> o Mestre na	Simples
	Create Master In Master inspection charac	<b>nspection Cha</b> teristic	aracteristic: Ini	itial Screen	,
	Plant Master insp.charac. Valid From Class characteristic	09.09.2020	┣		
	Template Plant Insp. Characteristic Key date Version		Inf	ormar aqui	
2- Em N	laster insp. Charac. r <b>eate Master In</b> s	Informar um tí	tulo para sua ana <b>aracteristic: I</b>	ilise, EX: Esp <b>Initial Scre</b>	essura

Master inspection character	eristic
Plant	1000
Master insp.charac.	Espessur 🗇
Valid From	09.09.2020
Class characteristic	

ANDRE PONTES		Passo a Passo					08/09/2020
Tema:	Como criar uma Característica Mestre de inspeção Quantitativa Simples						Simples
Elaborador:	André Ponte	S	Nº:17		Revisão: 01	Página	2 de 4
3- Pressionar ENTER							
	4- Alte	rar o st	atus para	a Lib	erado, relea	sed,	
5- informa	ar um texto	o curto	para des pelo S	scriçã SAP.	ăo e palavras	s chaves de	busca
	6- Marca	ır a opç	ão Quan	titat	iva ou Quali	tativa	
7- Pai	ra exte exe	mplo d	eixar a o Selecio	pção nada	) Incomplete	Copy Mode	el
Create	e Master In	spectio	on Charac	teri	stic: General	Data	
Control in	idicators 🛯 🖾 Tir	ne axis					
Mata is an ab	ECDECC			1000	1		
Class char.	Idl. ESPESS	OK PI		1000	]		
					1		
Control Da	ta						
Preset ind	Preset indicators Quantitative charac. Qualitative charac.						
General In	formation						
Status	Status Released   Incomplete copy model					el 🔽	
Language	Language Key EN						
Short text	Short text Espessura do Material						
Search fie	Search field Espessura do Material						
Int. char.	descrip.						
	Other Languages Classification						
	mple-Drawing Te	xt		Ins	pection Methods	Į	
					Catalogs	J	

ANDRE PONTES	Passo a Passo					
Tema:	Como criar uma Característica Mestre de inspeção Quantitativa Simples					
Elaborador:	André Pontes Nº:17 Revisão: 01 Página				3 de 4	
5	3- no cabeçalho, se	elecionar a o	oção Control	Indicator		
Creat	te Master Inspectio	on Character	istic: General	l Data		
Control	indicators					
Mstr insp. Class char	char. ESPESSUR F	Plant 100	0			
C E	Edit Characteristic Control Ind ntitative characteristic	dicators		X		
Тур	0e					
	Lower specif. limit Check target value	√ Uppe	r specif. limit			
Sar	nple					
	Sampling procedure	Addi	ive sample			
	SPC characteristic	Dest	uctive insp.			
Res	sults confirmation					
	Summ.recording	⊙ Requ	ired char.			
	No charac, rec.		accept.			
	Classed recording	Afte	rejection			
	Defects recording					

Tema: Elaborador:	Como criar uma	a Característica I	Passo a Passo				
Elaborador:		Como criar uma Característica Mestre de inspeção Quantitativa Simples					
	Andre Pontes	№:17	Revisão: 01	Página	4 de 4		
_	10- Press	ionar ENTER	a novamente				
	🖻 Edit Characteristic Control Inc	licators		×			
			ר ש				
	Quantitative characteristic		Docu confirmation				
	OScope not fixed	_	No documentation	on			
	Fixed scope		ODocu. if rejected				
	O Smaller scope		○Docu. required				
	OLarger scope						
	Miscellaneous						
	Long-term inspection		Record measured	d vals			
	Scrap share/ q-score						
	RR change docs						
	Test-equi assignment						
	Print		Formula				
	<ul> <li>Print</li> </ul>		<ul> <li>No Formula</li> </ul>				
	O Do not print		○ Calc. charac.				
	○Do not print at skip		<ul> <li>Input Processing</li> </ul>				
			[				

11- SALVAR